

Челт  
иссл.

## СОГЛАСОВАНО



Заместитель директора ФГУП ВНИИМС

В.Н. Яншин

2003 г.

|   |  |
|---|--|
| РАСХОДОМЕРЫ<br>НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН<br>ОЧИ-1000 | Внесены в Государственный реестр<br>средств измерений<br>Регистрационный № <u>26194-03</u><br>Взамен № |
|---|--|

Выпускаются по технической документации фирмы "MMG AM NOVA Kft",  
Венгрия.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры нефтяных скважин ОЧИ-1000 (далее - расходомеры ОЧИ-1000) предназначены для проведения измерений расхода и количества сырой нефти газовых и нефтяных скважин. Результаты измерений используются для оперативного контроля за работой скважин, а также для прогнозирования их использования.

### ОПИСАНИЕ

Расходомеры ОЧИ-1000 представляют собой единую конструкцию, выполненную на базе стальной рамы. Расходомер обеспечивает измерение расхода жидкости и газа. Газожидкостная смесь, поступающая из скважин, пройдя сепаратор разделяется на газовую и жидкостную фазы. Измерение расхода газа осуществляется при помощи диафрагмы, которая перед установкой градуируется в пяти точках, распределенных равномерно по диапазону измерений. Измерение расхода и количества сырой нефти проводится либо с помощью конструкции с одной измерительной ветвью, в которую установлена сегментная диафрагма, либо может быть использована конструкция с двумя ветвями, причем во вторую ветвь устанавливается диафрагма или конфузорно-диффузорное сопло. Точность измерений обеспечивается градуировкой диафрагмы и сопла в процессе эксплуатации при помощи массового расходомера, который периодически может быть подключен к диафрагме. В измерительных ветвях, в зависимости от заказа, устанавливают: для измерения газа - диафрагмы по ГОСТ 8.563 типа LNPU, LMPM, SEG 32-55; для измерения жидкости - диафрагма сегментная LSP, конфузорно-диффузор, массовый расходомер CORI-FORC.

Количество воды в сырой нефти определяется влагометром.

Процедура измерений расхода жидкости и газа реализуется по методике выполнения измерений.

Сигналы от первичных преобразователей поступают на контроллер Uniflow-100, встроенный в приборный шкаф MSZ1, который обеспечивает также отопление приборов, защиту от превышения напряжения и питание устройств обогрева диафрагм и других элементов. Кроме сигналов, поступающих на контроллер от первичных измери-

тельных преобразователей, контроллер вычисляет значения расхода нефти и воды, а также содержание воды и газовый фактор.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Жидкость, расход которой измеряется   | нефть, конденсат      |
| Давление жидкости, МПа                | 0...16                |
| Количество измерительных ветвей       | 1; 2                  |
| Внутренние диаметры трубопроводов, мм |                       |
| • жидкости                            | 20; 32                |
| • газа                                | 50; 75; 100; 125; 150 |

Характеристики рабочей среды:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Температура, $^{\circ}\text{C}$  | 5...70                         |
| Вязкость, при температуре $20^{\circ}\text{C}$ , $\text{м}^2/\text{с}$ | $10*10^{-6} \dots 100*10^{-6}$ |
| Содержание парафина, %   | 1...7                          |
| Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$                                      | 400...1150                     |

Пределы измерений расхода

- жидкости,  $\text{м}^3/\text{мин}$   $6*10^{-3} < G < 0,45*10^3$ ;
- газа,  $\text{м}^3/\text{мин}$   $0 < G < 1,4*10^3$ .

Пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомера:

- при измерении расхода и количества газа, % не более 3;
- при измерении расхода и количества жидкости, % не более 2,5.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности массового расходомера при измерении количества жидкости, % не более 1.

Выходные сигналы расходомера «ОЧИ-1000»:

аналоговые токовые

- уровень сигнала, мА  $4\dots20; 0\dots20$ ;

цифровые

- разрядность, бит 12;
- нагрузка, Ом 450;

дискретные

- максимальное значение тока, мА 100;
- максимальное значение напряжения, В 40;

последовательный интерфейс

- тип RS 232, RS 485/RS 422;
- скорость передачи данных, Бод 1200...19200;
- максимальная длина кабеля, м RS 232 – 15, RS 485/RS 422 – 1200.

Габаритные размеры, мм:

- блока расходомера  $3400 \times 1600 \times 4700$ ;
- приборного шкафа (блока обработки сигналов)  $770 \times 590 \times 1790$ .

Масса, кг:

- блока расходомера 2 000;
- приборного шкафа 200.

Потребляемая мощность, кВт

не более 2.

Температура окружающей среды,  $^{\circ}\text{C}$

-46...+60<sup>\*</sup>.

Время повторного ввода в работу, при охлаждении оборудования ниже  $-40^{\circ}\text{C}$  – 1 час.

Относительная влажность воздуха, при температуре  $20^{\circ}\text{C}$ , % 95.

Исполнение – взрывозащищенное.

Категория взрывоопасной смеси (по ПУЭ) – II В.

Группа взрывоопасной смеси (по ГОСТ) – Т3.

Измеряемая жидкость

нефть, конденсат

Давление жидкости, МПа

0 ÷ 16

Количество измерительных ветвей

1; 2

#### Характеристики сепаратора

| Диаметр, мм | Давление, МПа | Высота, мм | Расход, м <sup>3</sup> /сутки |           |           |                           |
|-------------|---------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|             |               |            | Нефть                         | Конденсат | Вода      | Газ                       |
| 150         | 2,5 - 16,0    | 2100       | 10 - 12                       | 30 - 35   | 45 - 50   | $(10 - 60) \cdot 10^3$    |
| 200         | 2,5 - 16,0    | 2500       | 15 - 20                       | 50 - 65   | 65 - 75   | $(20 - 100) \cdot 10^3$   |
| 300         | 2,5 - 16,0    | 2700       | 45 - 56                       | 110 - 150 | 130 - 210 | $(60 - 500) \cdot 10^3$   |
| 400         | 2,5 - 16,0    | 2800       | 65 - 85                       | 200 - 250 | 270 - 350 | $(150 - 1000) \cdot 10^3$ |
| 500         | 2,5 - 16,0    | 3000       | 100 - 120                     | 310 - 400 | 410 - 550 | $(300 - 2000) \cdot 10^3$ |

Характеристики рабочей среды:

- температура,  $^{\circ}\text{C}$  5 ÷ 70
- вязкость, м<sup>2</sup>/с  $10 \div 100 \cdot 10^{-6}$
- объемное содержание парафина, % 1 ÷ 7
- плотность, кг/м<sup>3</sup> 400 ÷ 1150

<sup>\*)</sup> Примечание: Средства измерений, входящие в состав расходомера «ОЧИ-1000», могут быть терmostатированы для обеспечения эксплуатации в нормальных условиях.

#### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на техническую документацию.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки расходомера ОЧИ-1000 входят техническое описание, методика поверки и следующие средства измерений:

| Наименование элемента системы   | Номер по Госреестру | Количество |
|---|---------------------|------------|
| Датчик перепада давления 1151-DP фирмы EMERSON                            | 15047-03            | 1 ÷ 3      |
| Датчики давления 1151 мод. GP, AP, DP, HP, DR, LT и "Smart" фирмы EMERSON | 13849-99            | 1 ÷ 3      |
| Преобразователи давления измерительные 3051S фирмы EMERSON                | 24116-02            | 1          |
| Массовые расходомеры CORI-FORCE 3648-0-BCD-E фирмы MMG AM NOVA Kft        | 13851-01            | 1          |
| Измерительные преобразователи 3692-0-ABC-D фирмы MMG-FLOW                 | 13851-01            | 1          |
| Контроллер измерительно-вычислительный UNIFLOW-100 фирмы PROCESS CONTROL  | 21646-01            | 1          |
| Измерительная диафрагменная камера высокого давления LMPM фирмы LOG       |                     | 1          |
| Наборы измерительных диафрагм SEG-32-5 фирмы LOG                          |                     | 1          |

## ПОВЕРКА

Проверка расходомера ОЧИ-1000 производится по методике "Расходомеры нефтяных скважин ОЧИ-1000. Методика поверки", утвержденной ГЦИ СИ ВНИИМС.

Межпроверочный интервал - 2 года.

Основные средства поверки:

вольтметр цифровой, класс точности 0,01;

грузопоршневые рабочие эталоны РЭ-2,5; 6; 60; 600 класс точности 0,005;

поверочная установка типа УТТ-6;

жидкостные термостаты для воспроизведения температур в диапазоне от 0 до 600<sup>0</sup>C;

температурный градиент не более 0,002<sup>0</sup>C/cm;

поверочные массовые или объемные расходомерные установки по ГОСТ 8.142 с пределами допускаемой погрешности массового расхода ±0,08%;

калибраторы переменного напряжения и тока с основной погрешностью 0,2-0,3%;

калибраторы постоянного тока: 0-5 mA; 4-20 mA, приведенная погрешность не более 0,015% от разности пределов диапазона, например, калибраторы В1-13, В1-28.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.563.1,2-97 "ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления".

ГОСТ 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем".

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип расходомеров нефтяных скважин ОЧИ-1000 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Свидетельство о взрывозащищенности "Расходомеры нефтяных скважин ОЧИ-1000" (NCTB-562.03).

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма "MMG AM NOVA Kft".

Адрес: Венгрия, H6000, Кечкемет, ул. Юхас, 2.

Начальник отдела ФГУП ВНИИМС

Б.М. Беляев