



В.Н.Янин  
2006г.

Манометры PI	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 32029-06 Взамен №
--------------	---

Выпускаются по технической документации фирмы TE.MA S.r.l., Италия

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры PI предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара в промышленности, энергетике, технологических системах транспортировки жидкостей газа, тепло- и газоснабжения, различных механизмах и машинах.

## ОПИСАНИЕ

Манометры PI конструктивно состоят из корпуса с циферблатом, закрытого пре-дохранительным стеклом, и штуцера для присоединения к месту отбора давления. Внутри корпуса находится чувствительный элемент в виде трубы Бурдона (для высоких значений давления) или в виде мембранный коробки (для низких значений давления). Чувствительный элемент связан с передаточным механизмом, на оси которого закреплена стрелка. Под воздействием измеряемой среды происходит деформация чувствительного элемента и стрелка прибора поворачивается относительно нулевой отметки циферблата прибора на определенный угол, пропорциональный измеряемому давлению.

Манометры отличаются друг от друга геометрическими размерами корпуса и пределами измерений.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верхнее значение диапазона показаний, класс точности прибора указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование и обозначение прибора	Диапазон показаний избыточного давления				Класс точности	
	Манометры с мембранный коробкой		Манометры с трубкой Бурдона			
	кПа (мм в.ст.)	МПа	кПа	МПа(кгс/см <sup>2</sup> )		
1	2	3	4	5	6	
PI -1501	0...16 (0...1600)				1,0; 1,6; 2,5	
PI -4001	0...40 (0...4000)				1,0; 1,6; 2,5	
PI -4002	0...40 (0...4000)				1,0; 1,6; 2,5	

PI -3001			0...0,1 (0...1)	1,0; 1,6; 2,5
PI -2501			0...1 (0...10)	1,0; 1,6; 25
PI -7501			0...0,6 (0...6)	1,0; 1,6; 25
PI -6001			0...1,6 (0...16)	1,0; 1,6; 25

Диапазон измерений избыточного (вакуумметрического) давления соответствует диапазону показаний.

Вариация показаний приборов не превышает абсолютного значения пределов допускаемой погрешности.

Температура окружающего воздуха, °С

- 20...80

(-20...150 °С при условии применения  
спец. устройств для снижения влияния  
высокой температуры)

Дополнительная погрешность

от влияния температуры окружающей  
среды в рабочем диапазоне, %/10 °С:

± 0,5; ± 1,0; ± 1,5

(в зависимости от класса точности)

Габаритные размеры, мм, не более

153x153 x180 (с мембранный коробкой)  
Ø115x 51 x 145(с трубкой Бурдона)

Масса, кг, не более

0,4

#### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист эксплуатационной документации на манометры PI и на прибор.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Манометр PI (модификация по заказу)

Руководство по эксплуатации

Принадлежности по заказу.

#### ПОВЕРКА

Проверка манометров PI производится в соответствии с методикой поверки МИ 2124-90: "Манометры, вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие".

Межповерочный интервал 1 год.

#### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 2405-88: "Манометры, вакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры

показывающие и самопищащие. ОТУ".

EN 837 «Приборы для измерений давления».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип манометров PI утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма ТЕ.МА S.r.l., Италия  
Адрес: via Baranchina, 4 21020 TERNATE (VARESE)

Начальник отдела ФГУП ВНИИМС

А.И.Гончаров

Представитель фирмы «Текинт»

В. Канези